



Renault Laguna 2 **Année: 07/2001-05/2002**

La lampe témoin ABS/ESP s'allume

Une panne du système ABS/ESP peut se produire sur ces véhicules. La lampe témoin du système ABS/ESP s'allume alors pour signaler cet état. L'erreur peut être causée par la pénétration d'eau dans la fiche ABS/ESP sur le boîtier de commande. Ce dernier doit être éventuellement nettoyer/sécher et des mesures de protection contre une nouvelle pénétration d'eau doivent être prises. Le raccordement à la masse du boîtier de commande doit être également vérifié. Cette erreur peut concerner tous les véhicules précités équipés d'un système d'assistance au freinage.