



## **VW Passat (3C)**

**Année modèle : 11/2005 + 12/2005**

**Moteur : 2,0 FSI (110KW)**

### **Le moteur a des à-coups / Puissance du moteur insuffisante**

#### **Problème :**

Arrêt sporadique de la pompe à carburant produisant des à-coups ou une diminution de la puissance du moteur.

#### **Cause :**

Un défaut du logiciel peut en être la cause ; il provoque une surtension et interrompt de temps à autre le fonctionnement de la pompe à carburant en pleine charge.

#### **Remarque :**

Le constructeur VW a informé tous les possesseurs de ce véhicule et leur a proposé un contrôle des véhicules dans le garage qui a conclu le contrat. Il faut partir du principe que des véhicules sont toutefois en circulation et n'ont pas été, pour diverses raisons, ni contrôlés, ni modifiés.

Les véhicules sur lesquels une mise à jour du logiciel a été installée sont pourvus d'une étiquette portant l'inscription « 24K1 » dans la zone du logement de roue de secours.