



VILLÁM-INFÓ

Opel

Ampera

Motor: 1,4i 16V hibrid

Gyártási év: 2012

Alvázszám: ...CU105113 - ...CU128385

Az akkumulátortöltő kábel eldeformálódott

Sérült akkumulátortöltő kábel miatt a fent említett járművek esetében előfordulhat, hogy a töltőkábel túlhevül és eldeformálódik, vagy akár meg is olvad.

A leírt probléma következtében az akkumulátor egyáltalán nem vagy nem eléggé tud feltölteni.

Megjegyzés:

Nagyfeszültségű komponenseken végzett munkáknál előbb feltétlenül feszültségmentesíteni kell a teljes fedélzeti hálózatot. Ezeket a munkákat csakis speciálisan képzett (nagyfeszültségű biztonságos gépjármű-rendszereken végzett munkák terén) szakavatott személyek végezhetik el.

Javítási tudnivaló:

Ellenőrizni kell az akkumulátort, a csatlakozókat és a töltőkábelt, hogy nincsenek-e rajtuk sérülések, és adott esetben ki kell őket cserélni.

A járműgyártón keresztül módosított töltőkábel szerezhető be.

OE-alkatrészszám: 23 453 436