



VW

Passat 3B, Golf IV, New Beetle con allestimento in pelle

Potenza calorifica del riscaldamento sedili insufficiente

Se su questi veicoli viene segnalato che il riscaldamento sedili nelle posizioni dell'interruttore da 1 a 4 scalda troppo poco e nella posizione 5 scalda troppo, il problema potrebbe essere legato all'interruttore del riscaldamento sedili.

Questo interruttore è stato adattato all'allestimento in pelle nel 2001.

La temperatura impostata non corrisponde tuttavia alle richieste dei passeggeri.

Per consentire una migliore regolazione della temperatura, si possono montare gli interruttori riscaldamento specifici per sedili in tessuto.