



Ford Galaxy **Motore con 2,0 I DOHC 8V o 2,3 I DOHC** **16V**

Codice di guasto P1260 nella **centralina motore**

Se su questi veicoli, dopo aver scollegato la batteria, viene memorizzato il codice di guasto P1260 (= immobilizer attivato) nella memoria guasti della centralina motore, la causa potrebbe essere una vecchia versione software.

Se questo inconveniente si verifica dopo aver scollegato la batteria senza aver eseguito interventi sull'immobilizer, prima di procedere alla ricerca guasti si deve verificare che la versione software della centralina motore sia al livello più aggiornato. In caso contrario la si deve aggiornare in modo da escludere che il software sia una possibile fonte di guasto.

Per informazioni sul livello di aggiornamento del software installato, leggere la versione software con un dispositivo diagnostico adatto e confrontarla con i dati Ford originali.