



Ford Mondeo, costruita tra 01.95 e 01.98

L'indicazione di velocità sparisce temporaneamente o non funziona, il cambio automatico non innesta la 4^a marcia.

Soluzione del problema:

La causa del problema è la rottura del sensore di velocità sulla trasmissione o il cavo dello stesso sensore danneggiato.

1. Sostituire il sensore velocità della trasmissione
2. Collegare nuovamente il cavo di connessione e assicurarlo con una fascetta serracavi

