



Opel Astra G Zafira con motore Y20DTH, Y20DTL, Y22DTR, X20DTL

Perdita di potenza del motore, motore in funzionamento di emergenza.

Se su questi veicoli viene segnalato che durante o dopo lunghi tragitti sotto la pioggia il motore perde di potenza o entra in funzionamento di emergenza, è possibile che il filtro aria abbia raggiunto il limite di saturazione d'acqua pregiudicando il funzionamento del debimetro e provocando i suddetti inconvenienti.

Per ovviare al problema, Opel offre un tubo flessibile di scarico acqua supplementare da montare nella parte inferiore della scatola filtro aria.

I ricambi necessari possono essere ordinati presso i concessionari locali.