



## OPEL

**Astra G, Vectra B, Omega B,  
Frontera B, Sintra, Zafira**

**Model Year: 1998 - 2000**

**Motore: X20DTL, X20DTH, X22DTH**

### **Problemi durante l'avviamento a freddo**

In presenza di temperature del liquido di raffreddamento comprese tra + 5°C e +10 °C, nelle suddette vetture possono verificarsi problemi durante l'avviamento. Tra le possibili cause deve essere presa in considerazione un'efficacia non più sufficiente del regolatore dell'iniezione della pompa d'iniezione. Se possono essere escluse ulteriori cause di guasto, attraverso un aggiornamento del software è spesso possibile risolvere il problema. A questo proposito, mettersi in contatto con un'officina autorizzata Opel.

Bollettino informativo

