



## **Opel Vivaro data di costruzione da 2001 a 2003**

### **Malfunzionamento delle indicazioni, delle spie e della chiusura centralizzata**

Se vengono segnalati questi problemi, una possibile causa è un modulo elettronica-carrozzeria (BCM) difettoso.

A causa di un condensatore guasto nel BCM, tra le altre cose si attiva la chiusura centralizzata anche se la chiave di accensione è ancora inserita nel blocchetto.

Inoltre viene rilevato un elevatissimo consumo elettrico.

Queste circostanze vengono provocate dai componenti elettrici che non si disattivano nonostante "Accensione OFF".

In questo caso sostituire il BCM.