



## **Renault Laguna 2**

**Anno di produzione dal 07/2001 al 05/2002**

### **La spia ABS/ESP si accende**

Nei suddetti veicoli può verificarsi un guasto del sistema ABS/ESP, che può manifestarsi con l'accensione della spia ABS/ESP.

Il guasto può essere provocato dall'infiltrazione di acqua nel connettore della centralina ABS/ESP.

Per far fronte a questo inconveniente è necessario asciugare e pulire il connettore e proteggerlo da nuove possibili infiltrazioni d'acqua, nonché controllare il collegamento a massa della centralina.

Questo tipo di difetto può interessare tutti i suddetti veicoli con servofreno attivo.

Bollettino  
informativo

