



Ford Transit 2000 con proiettori fendinebbia

Acqua nei proiettori fendinebbia

Se su questi veicoli viene riscontrata la presenza di acqua o di umidità all'interno dei proiettori fendinebbia dopo aver attraversato delle pozzanghere, è possibile che manchi un foro di "scarico" sulla copertura posteriore dei proiettori.

Per eliminare il difetto bisogna montare una copertura modificata con un foro supplementare che permetta all'acqua di defluire.