



Honda Civic **Data di produzione 1995 - 2001**

Guasto e/o infiltrazione di acqua nella zona della luce per interno

Se su questi veicoli viene segnalato che la luce per interno è guasta e/o che vi è un'infiltrazione di acqua attorno a questa zona, una causa possibile è una guarnizione non a tenuta dell'antenna sul tetto.

Se la vite di fissaggio viene serrata troppo saldamente, la guarnizione sotto la base dell'antenna viene danneggiata e si verificano i suddetti guasti. Per eliminare il guasto, si deve sostituire la guarnizione.

Per il montaggio, verificare che la vite di fissaggio non sia serrata troppo saldamente.

