



FLITS-INFO

Alfa Romeo
147 (type 937)
Alle modellen
VIN 3327094-3354034
VIN 5213889-5234805

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) respons te gevoelig

ESP-controlelampje brandt sporadisch

Als wordt vastgesteld dat er te vroeg in het ESP-systeem is ingegrepen, kan een mogelijke oorzaak een defecte softwareanalyse in het regelapparaat zijn.

Controleer in dit geval eerst de spanningsvoorziening en randapparatuur van het ABS/ESP-systeem. Als alle testresultaten aan de voorschriften voldoen, vervangt u het ABS/ESP-regelapparaat.

Reparatie-instructie

In enkele gevallen bestaat de mogelijkheid de software te actualiseren. Raadpleeg in dit geval een geautoriseerde autodealer.