



FLITS-INFO

Peugeot Model: 307 Alle modellen met ABS/ESP

ABS-waarschuwingslamp brandt

Storingscode: 21287

Toerentalsensor linksachter

Als de bovengenoemde storing in combinatie met een brandende ABS-waarschuwingslamp wordt vastgesteld, wordt dit mogelijk veroorzaakt door een kabelbreuk onder het hittedeksel voor de uitlaatdemper.

In dit geval moet de kabelboom worden gecontroleerd en zo nodig worden vervangen.