



Citroen C5 2.0 L Tot bouwjaar 15-09-01

Motor start niet

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een doorgebrande zekering. Bij de hierboven genoemde auto's, die voorzien zijn van een Siemens Sirius 81 inspuitsysteem, kan de zekering F 2 (zekeringenkast in motorruimte) doorbranden. De overbelasting ontstaat door een vastzittende brandstofpomp in de tank. In dit geval dient u de pomp te vervangen.