



Mercedes Benz W 202 **Bouwjaar van 01-06-1993 – 31-12-1995**

Motor kan tijdens het rijden stokken of afslaan

Het bovenstaande probleem kan worden veroorzaakt door het relais voor overspanningsbeveiliging K1/2. De storingen zijn te wijten aan een soldeerfout in het relais. Deze storingen treden sporadisch op en er worden geen foutmeldingen geregistreerd.

Wanneer de motor afslaat, is het mogelijk dat de motor pas na korte tijd weer kan worden gestart. In dit geval moet het relais worden vervangen.