



Mercedes Benz W 210 met motor 111.942/970 en 104.995

Alle indicaties op het dashboard en de controlelampjes knipperen, motor schokt of slaat af

De bovenstaande storing kan worden veroorzaakt door een doorgebrande zekering. Door tijdelijke overbelasting van de zekering F7 (instrumentenpaneel, airco/verwarming) in de zekeringen- en relaiskast 1 (motorruimte, bestuurderszijde links), brandt deze door. In dit geval moet een nieuwe zekering (20 A) worden geplaatst.

Flits-info