



# FLITS-INFO

---

**Opel**

**Ampera**

**Motor: 1,4i 16V Hybrid**

**Bouwjaar: 2012**

**Chassisnummer: ...CU105113 - ...CU128385**

## **Acculaadkabel vervormd**

Bij de bovengenoemde voertuigen kan door een defecte acculaadkabel oververhitting en vervorming van de laadkabel optreden en kan deze kabel zelfs smelten. Door het beschreven probleem wordt de accu niet of niet meer voldoende geladen.

### **Aanwijzing:**

Voorafgaand aan werkzaamheden aan hoogvoltcomponenten (HV) moet altijd het volledige boordnet spanningsvrij worden geschakeld. Deze werkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door personen die over de juiste kwalificaties beschikken (technici die gespecialiseerd zijn in werkzaamheden aan intrinsiek veilige HV-systemen in motorvoertuigen).

Reparatie-instructie:

Accu, aansluitingen en laadkabel op beschadigingen controleren en zo nodig vervangen.

Bij de voertuigfabrikant is een aangepaste laadkabel verkrijgbaar.

OE-onderdeelnummer: 23 453 436