



BMW E34 520i 24V + 525i 24V (M50-motor)

Bedrading lambdasonde defect

Door een te strakke montage kan de bedrading van de lambdasonde bij bovengenoemde voertuigen stukschuren of breken.

Bij het vervangen van de sonde moet de bedrading tussen de bedradingsklem en de sonde met een lus van 360 graden worden gelegd, om belasting door trekken te voorkomen.

Geschikte, vervangende sondes (afbeelding) vindt u in het assortiment lambdasondes van Hella.

