



Citroen

Xsara Picasso

Met motor 1,6i (motorcode NFZ)

2,0HDI (motorcode RHY)

Motor start soms niet.

Als de motor van deze auto soms niet kan worden gestart, wordt dit mogelijk veroorzaakt door vocht in de stekker van de motorregeleenheid. Water dat naar binnen is gedrongen, veroorzaakt oxidatie en daardoor contactproblemen bij de aansluitpennen. Om dit op te lossen, dient u de geoxideerde pennen en stekkercontacten te reinigen. U dient bovendien een afdekking te installeren om te voorkomen dat er opnieuw water naar binnen dringt. U kunt deze afdekking verkrijgen bij Citroen.

Flits-info

