



## **Fiat Panda Met 1,1 l (1108 ccm) MPI-motor**

### **Uitvallen van de snelheidssensor**

Wanneer bij deze voertuigen de snelheidssensor tussen de aandrijving en de kilometertellerkabel defect is, wordt dit mogelijk veroorzaakt door binnengedrongen water. Wanneer de verbinding tussen de aandrijving en de kilometertellerkabel wordt losgemaakt, moet vóór het opnieuw bevestigen worden opgelet dat de rubberen dichting in de schroefverbinding van de kilometertellerkabel in orde is. Bij een beschadigde of defecte dichting kan water naar binnen dringen, waardoor de snelheidssensor kapot gaat.

