



## **Mazda 3**

### **Bouwjaar: 06.2003 - 03.2004**

#### **Airbagcontrolelampje**

Bij deze auto's kan binnendringend vocht in de "crashsensor" ervoor zorgen dat het controlelampje van de airbag oplicht. Door scheurtjes in de behuizing van de voorste sensor, die bij de slothouder van de motorkap is geplaatst (afb.), kan water in de sensor komen. Dit beïnvloedt de werking van de sensor. In voorkomende gevallen wordt de frontairbag bij een ongeval niet geactiveerd. Om dit op te lossen, dient u de sensor te vervangen en het storingsgeheugen te wissen. In enkele landen liep of loopt er een serviceactie van de autofabrikant. Er mag echter niet van worden uitgegaan dat alle autobezitters daaraan hebben deelgenomen.

