



Porsche Boxster | 911 (model 996) met motormanagement DME | ME 7.2

Slechte stationairloop en aanpassing brandstofmengsel.

Als het motormanagementsysteem even geen stroomtoevoer krijgt, b.v. door een lege of losgekoppelde accu, is het mogelijk dat de stationair-afstelling en het brandstofmengsel na het opnieuw aansluiten van de accu, zijn ontregeld. Om dit te voorkomen dient u als volgt te werk te gaan als de accu weer wordt aangesloten:

- Zet het contact aan voor een minuut, zonder het gaspedaal aan te raken.
- Zet het contact uit voor tenminste 10 seconden.

De parameters van de stationair-afstelling zijn nu gereset. De ECU van alle DME motormanagementsystemen hebben een paar minuten nodig, terwijl de motor draait, om de waarden van het stationair lopen en het brandstofmengsel opnieuw in te stellen.