



Renault Laguna 2 **Bouwjaar: 07-2001 – 05-2002**

ABS/ESP-waarschuwingslampje brandt

Bij de bovengenoemde auto's kan het ABS/ESP-systeem uitvallen. Hierdoor gaat het ABS/ESP-waarschuwingslampje branden. De storing kan worden veroorzaakt door het binnendringen van water in de ABS/ESP-stekker van het regelapparaat. Deze stekker moet indien nodig worden schoongemaakt/afgedroogd en worden beschermd tegen het opnieuw binnendringen van water. De massa-aansluiting van het regelapparaat moet eveneens worden gecontroleerd. Deze storing kan optreden bij alle bovengenoemde voertuigen met remassistent.