



VW

Passat (3C)

Bouwjaar: 11-2005 + 12-2005

Motor: 2.0 FSI (110KW)

Motor schokt / verminderd motorvermogen

Bij deze auto's kan een tijdelijke uitschakeling van de brandstofpomp ertoe leiden dat de motor gaat schokken of minder vermogen heeft. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een softwarefout die overspanning veroorzaakt en de brandstofpomp bij vollast tijdelijk uitschakelt.

De voertuigproducent heeft alle betrokken autobezitters op de hoogte gesteld en hen verzocht hun auto's bij een geautoriseerd garagebedrijf te laten controleren. U dient er echter van uit te gaan dat er nog auto's rondrijden die om uiteenlopende redenen niet zijn gecontroleerd of gemodificeerd.

Auto's waarvan de software is bijgewerkt, zijn voorzien van een sticker met de tekst "24K1" die in de uitsparing voor het reservewiel is aangebracht.

Flits-info

