



Audi A6 bouwjaar 1997 tot 2003

Controlelampje lichthoogteregeling licht af en toe op

Dit probleem kan worden veroorzaakt door een defecte stekkerverbinding. Bovendien wordt de storing "Niveausensor onderbreking / kortsluiting naar massa" opgeslagen. Dit probleem kan het gevolg zijn van een los contact of een niet goed vastgezette stekkerverbinding.

Ga in dit geval als volgt te werk:

- Achterbank omhoog klappen (combi) of uitbouwen.
- Stekkerverbinding uit elkaar trekken.
- Contacten in de stekker en bus controleren. Eventueel met een kleine schroevendraaier iets bijbuigen, zodat er een goed contact wordt gemaakt.
- Stekkerverbinding samendrukken tot deze goed vastzit.
- Achterbank omlaag klappen of opnieuw inbouwen.
- Storingsgeheugen wissen.
- Contact en licht inschakelen en controleren of de lichthoogteregeling goed functioneert.

Vanaf modeljaar 2003 is een verbeterde stekkerverbinding ingebouwd.