



Ford Transit model 2000 met mistlampen

Water in de mistlampen.

Wanneer bij deze voertuigen water of vocht naar binnen dringt en in de mistlampen achterblijft, ligt de oorzaak hiervan mogelijk in een ontbrekende afvoerboring in de achterste afdekking van de mistlamp.

Om het probleem te verhelpen moet een aangepaste afdekking worden gemonteerd. Deze is voorzien van een extra boring waardoor binnengedrongen water naar buiten kan lopen.