



## **Honda Civic Bouwjaar 1995 - 2001**

### **Interieurverlichting valt uit en/of er komt water bij de interieurverlichting naar binnen.**

Wanneer bij deze auto's de interieurverlichting uitvalt en/of er water bij de interieurverlichting naar binnen komt, sluit de pakking van de dakantenne mogelijk niet meer goed af. Doordat de bevestigingsschroef met een te hoog aandraaimoment is vastgedraaid, is de pakking onder de antennevoet beschadigd waardoor de genoemde problemen ontstaan. Om dit probleem op te lossen, dient u de pakking te vervangen.

Let er bij het monteren van de nieuwe pakking op dat de bevestigingsschroef niet te hard wordt aangedraaid.

