

KRÓTKA INFORMACJA



Peugeot

Model: 307

Rok produkcji: od 2006

Wszystkie modele z systemem ABS/ESP

Świeci lampka ostrzegawcza ABS

Kod błędu: 53768

Wadliwa komunikacja na magistrali CAN

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecą lampką ostrzegawczą ABS może być wadliwe zasilanie sterownika systemu ABS/ESP.

W takim przypadku należy sprawdzić zasilanie napięciem, złącza wtykowe i okablowanie sterownika systemu ABS.

Wskazówka dotycząca naprawy

W opisanej sytuacji należy też sprawdzić akumulator.

Uszkodzony lub głęboko rozładowany akumulator może być również przyczyną tego błędu.