

# KRÓTKA INFORMACJA

---



**Peugeot**

**Model: 307**

**Wszystkie modele z systemem ABS/ESP**

**Świeci lampka ostrzegawcza ABS**

**Kod błędu: 21287**

**Czujnik prędkości obrotowej tylnego  
lewego koła**

Przyczyną wyżej wymienionego błędu w połączeniu ze świecą lampką ostrzegawczą ABS przyczyną może być przerwanie kabla pod osłoną termiczną tłumika końcowego.

W tej sytuacji należy sprawdzić i w razie potrzeby naprawić wiązkę kabli.