



## **Citroen C5 2.0 L produkowany do 15.09.01**

### **Silnik się nie uruchamia**

W razie reklamacji powyższej usterki, przyczyną jej może być przepalony bezpiecznik. W wymienionych wyżej pojazdach, wyposażonych w instalację wtryskową Siemens Sirius 81, może przepalać się bezpiecznik F 2 (skrzynka bezpieczników w komorze silnika). Przeciążenie bezpiecznika powstaje w wyniku zablokowania pompy paliwa w zbiorniku. W takim przypadku należy wymienić pompę paliwa.