



## **Kia Sportage Rok produkcji 2005**

### **Problemy z rozruchem przy niskich temperaturach**

W niektórych modelach Sportage z roku modelu 2005 przy minusowych temperaturach mogą pojawić się problemy z rozruchem zimnego silnika wzgl. nie będzie możliwy rozruch zimnego silnika.

W niektórych przypadkach, w zależności od temperatury może do tego stopnia zlodowacieć woda kondensacyjna w układzie wydechowym, że czasami nie będzie możliwy rozruch.

Można temu zaradzić jedynie poprzez przebrojenie układu wydechowego zmodyfikowanymi częściami, ze zmienioną średnicą i kątem.

W tym celu należy wymienić tłumik główny i tłumik środkowy:

