



Fiat Panda z silnikiem 1,1 l MPI (1 108 cm³)

Awaria czujnika prędkości.

Jeżeli w tym modelu występują trudności z odczytem prędkości, to prawdopodobną przyczyną usterki jest woda wnikająca do miejsca podłączenia linki prędkościomierza do czujnika prędkości. Woda dostająca się przez to połączenie powoduje złą pracę lub awarię czujnika, a w konsekwencji brak wskazań prędkościomierza. Aby wyeliminować ten problem konieczne jest sprawdzenie połączenia linki prędkościomierza między skrzynią biegów a czujnikiem prędkości. Należy się upewnić, że uszczelka gumowa w tym połączeniu jest w porządku. W razie jej uszkodzenia lub braku do wnętrza połączenia może dostawać się woda i uszkodzić czujnik prędkości.

