



Ford Galaxy **Z silnikiem 2,0 I DOHC 8V lub 2,3 I** **DOHC 16V**

Kod błędu P1260 w sterowniku silnika.

Jeśli w powyższych pojazdach po odłączeniu akumulatora w pamięci błędów sterownika silnika pojawia się kod błędu P1260 (= wyzwolona blokada jazdy), możliwą przyczyną jest stare oprogramowanie. Jeśli błąd ten występuje po odłączeniu akumulatora bez wykonywania prac przy blokadzie jazdy, przed kosztownym wyszukiwaniem błędów należy sprawdzić stan oprogramowania sterownika silnika pod kątem aktualności jego wersji. Jeśli oprogramowanie nie jest aktualne, należy je zaktualizować, aby wykluczyć je jako ewentualną przyczynę błędu.

Aby uzyskać informację o aktualności zainstalowanej wersji oprogramowania, należy odczytać jego stan odpowiednim przyrządem diagnostycznym i porównać z oryginalnymi danymi z firmy Ford.