



## **Opel Vivaro, rok produkcji: 2001 – 2003**

### **Złe działanie wskaźników, lampek kontrolnych i centralnego zamka.**

Wyżej wymienione usterki mogą być spowodowane przez uszkodzony moduł elektroniczny nadwozia (BCM). W wyniku wady kondensatora w module BCM następuje m.in. aktywacja centralnego zamka, mimo że kluczyk jeszcze tkwi w stacyjce. Dodatkowym objawem niedomagania modułu jest nadmierny pobór prądu przez urządzenia elektryczne, które pozostają włączone, mimo wyłączenia zapłonu. Napraw powyższej awarii wymaga wymiany całego modułu BCM.