



Saab 9-3, z silnikiem wysokoprężnym, produkowany od 1998

Zapis kodu błędu P1220 w module sterującym, zapalenie się lampki kontrolnej silnika.

Kod błędu 1220 oznacza nieprawidłowe działanie pompy paliwa. Wpisanie tego kodu do pamięci jednostki sterującej powoduje również zapalenie się lampki kontrolnej silnika. Przyczyną wystąpienia tak objawiającej się usterki z reguły jest wadliwe zasilanie paliwem.

Zanim jednak wymieni się pompę paliwa, należy w każdym przypadku sprawdzić filtr paliwa oraz przewody ssące i zwrotne, ponieważ kod błędu P1220 jest również wskazywany gdy filtr paliwa albo przewody są zapchane wzgl. uszkodzone.

Żeby wykluczyć te źródła błędów wskazane jest poddanie tych części dokładnej kontroli, tak aby nie wymieniać niepotrzebnie sprawnych części.