



VW

Passat (3C)

Rok produkcji: 11.2005 + 12.2005

Silnik: 2,0 FSI (110KW)

Silnik szarpie / niewłaściwa moc silnika

W pojazdach tych sporadyczne wyłączenie się pompy paliwa może powodować szarpanie lub zmniejszenie mocy silnika. Możliwą przyczyną jest usterka software, która doprowadza do przeciążenia, na wskutek czego w pełni obciążona pompa paliwa jest na pewien czas przez nie wyłączana.

Producent pojazdów powiadomił wszystkich posiadaczy pojazdów, których to dotyczy, aby sprawdzili pojazdy w autoryzowanym serwisie. Niemniej należy przyjąć, że pomimo tego w obiegu znajdują się pojazdy, które z różnych powodów nie zostały sprawdzone wzgl. zmodyfikowane. Pojazdy, w których wgrano aktualizację software oznaczone są naklejką z napisem „24K1“ umieszczoną we wnęce na koło zapasowe.