



Volkswagen Polo, typ 6N2 **Luźne połączenia z masą**

Silnik uruchamia się i gaśnie; Silnik nie uruchamia się.

Jeśli w wymienionych wyżej samochodach silniki gasną zaraz po uruchomieniu, albo przy wilgotnej pogodzie w ogóle nie dają się uruchomić, przyczyną mogą być obluzowane połączenia z masą. Zalecamy następujące postępowanie:

- Przeprowadzić automatyczną diagnostykę.
- Jeśli zostałyby zapisany kod błędu i nie można go wykasować, albo moduł sterujący nie odpowiadałby, należy skontrolować wszystkie połączenia z masą, ewentualnie oczyścić i dokręcić momentem 9 Nm. Przy tym należy szczególnie zwracać uwagę na połączenia w obszarze tunelu (patrz ilustracja).
- Spróbować ponownie skasować kod błędu, wzgl. odtworzyć połączenia z modułem sterującym.

