



Honda Civic, rok produkcji 1995 - 2001

Awaria lampy oświetlenia wnętrza lub wnikanie wody w pobliże tej lampy

Jeśli w pojazdach tych przestaje działać lampa oświetlenia wnętrza lub w pobliżu tej lampy wnika woda, to możliwą przyczyną usterki jest wadliwe uszczelnienie anteny dachowej. Przez zastosowanie zbyt dużego momentu dokręcania śruby mocującej uszkodzana jest uszczelka pod podstawą anteny i dochodzi wymienionych usterek.

W celu usunięcia usterki należy wymienić uszczelkę pod anteną. Podczas montażu należy zwracać uwagę, aby nie dokręcać zbyt mocno śruby mocującej.

