



Citroen C5 2.0 L **Até ao ano de construção 15.09.01**

O motor não arranca

Caso seja apresentada uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá residir num fusível queimado. Nos veículos acima especificados, equipados com um sistema de injeção Siemens Sirius 81, o fusível F 2 (caixa de fusíveis no compartimento do motor) poderá queimar. Esta sobrecarga é consequência de um emperramento da bomba de combustível no depósito. Neste caso é necessário proceder à substituição da bomba.