



## **Kia Sportage** **Ano de construção 2005**

### **Dificuldades de arranque a baixas temperaturas**

Em alguns modelos Sportage do ano modelo 2005 é possível que a temperaturas negativas surjam dificuldades no arranque ou que o arranque a frio não seja possível.

Em alguns casos a água de condensação no sistema de escape pode congelar impedindo, entre outros, o arranque do motor.

Uma resolução para este problema é a conversão do sistema de escape com peças modificadas em que os diâmetros e os ângulos foram modificados.

Para esta conversão é necessário substituir o silenciador principal e central:

