



Mercedes Benz W 210 com motor 111.942/970 e 104.995

**Todas as indicações no display e as
luzes de controlo piscam, o motor dá
solavancos ou vai abaixo**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa poderá ser um fusível queimado. Devido a sobrecarga temporária do fusível F7 (painel de instrumentos, ar condicionado/aquecimento) a caixa dos fusíveis e relés (Compartimento do motor, lado do condutor à esquerda), o fusível queima. Neste caso, terá que ser colocado um novo fusível (20A).

Boletim Informativo

