



## **Fiat Panda Com motor MPI 1,1 l ( 1108 ccm)**

### **Falha do sensor de velocidade.**

Se, nestes veículos, a falha residir numa avaria do sensor de velocidade entre a caixa de velocidades e o cabo flexível do taquímetro, uma causa possível é a entrada de água. Se a ligação entre a caixa de velocidades e o cabo flexível do taquímetro for separada terá que assegurar, antes de proceder à sua nova ligação, que a junta de borracha na união roscada do cabo flexível do taquímetro está em ordem. Se essa junta estiver danificada ou em falta a água pode penetrar o sistema e danificar o sensor de velocidade.

