



## ***Fiat Stilo*** ***A partir do ano de construção 2000*** ***Todos os modelos com motor 1.6 16V***

### **Problemas de funcionamento do motor durante a fase de aquecimento.**

Se, relativamente a estes veículos, for apresentada uma reclamação de que o motor evidencia problemas de funcionamento durante a fase de aquecimento, que deixam de se evidenciar uma vez atingida a temperatura de serviço, o problema poderá residir na unidade de comando do motor. Consoante os sintomas da falha poderá ser suspeitada uma avaria no sensor MAP (sensor de pressão absoluta no colector). Caso a verificação do sensor MAP não comprove qualquer avaria no mesmo, e também não tenha sido registada qualquer falha na memória de falhas, o problema poderá então residir numa falha do software da unidade de comando do motor. Para eliminar a falha deverá ser efectuada uma actualização da unidade de comando através de um update do software.