



# Boletim Informativo

---

## Mazda

### Modelos 3/6

**Código do motor: PE, PY**

**Ano de construção: 10/2013 – 02/2014**

### Funcionamento irregular do motor

#### Motor desliga esporadicamente

Nos veículos supracitados é reclamado que o motor desliga descontroladamente.

O erro pode dever-se a um problema no software do módulo de comando do motor.

Um comando defeituoso da bomba do combustível tem como consequência um fornecimento insuficiente de combustível, um funcionamento irregular do motor e consequente desativação do motor.

Se não forem detetadas mais nenhuma causa, deve-se controlar a versão do software e proceder eventualmente à atualização do mesmo.

A atualização apenas pode ser realizada por uma oficina autorizada do concessionário da marca.

#### Aviso de reparação:

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados.

No entanto, deve ter-se em consideração que nem todos os veículos foram verificados ou reparados.

#### Veículos afetados:

Mazda 3, n.º de chassis: JJMZGJ\*\*\*\*21154413 até - 169715

Mazda 6, n.º de chassis: JMZBM\*\*\*\*21124994 até -140890

