



## **Opel Vectra-B a partir do ano de construção 1996 Todos os motores**

### **A luz de controlo do nível de líquido de refrigeração acende-se no indicador de controlo**

Se a luz de controlo do nível de líquido de refrigeração acender, mesmo estando o nível correcto, uma possível causa poderá ser a avaria do sensor do líquido de refrigeração. Para reparar esta avaria, proceda do seguinte modo:

Verifique o sensor que se encontra no reservatório de compensação com um multímetro, valor nominal: **0 Ohm**.

Verifique também a continuidade e a existência de danos na linha de alimentação e na ficha.

Se o sensor não tiver continuidade, deve ser substituído. Se o sensor estiver soldado ao reservatório de compensação, tem de ser substituído o reservatório de compensação completo.

*Boletim Informativo*

