



# Boletim Informativo

---

## Subaru

## Trezia

## Ano de fabrico: 2011

### Avaria da direção assistida

Nos veículos supracitados pode ocorrer a avaria da direção assistida.

A causa da avaria pode dever-se a um defeito num relé do módulo de comando da direção assistida. Durante o fabrico do módulo de comando poderá ter ocorrido a infiltração de humidade num dos relés. A humidade no relé pode provocar um curto-circuito e consequentemente a avaria da direção assistida.

A direção fica pesada e complementarmente o condutor é informado visual e acusticamente (luz de aviso e sinal sonoro de aviso) sobre a avaria. Apesar da avaria da direção assistida, continua a ser possível dirigir o veículo.

O fabricante automóvel já identificou o problema e contactou os proprietários dos respetivos veículos.

Na oficina é efetuada a substituição do relé danificado.

A reparação é registada no sistema de garantia Toyota com o respetivo n.º do chassis.

Contudo, deve partir-se do princípio que nem todos os veículos foram inspecionados ou reparados.

