



Mercedes Benz

Vito 2

Tipo : 639

Ano de fabrico: a partir de 2003

Todos os modelos

Falha de funcionamento: Limpa-vidros traseiro

Sistema do limpa-vidros traseiro

Desembaciador do vidro traseiro

Se neste modelo forem detetadas uma ou várias das avarias supracitadas, isto pode estar relacionado com corrosão no relé multifuncional.

Uma possível causa para a corrosão pode ser a infiltração de água na zona do farol traseiro esquerdo. Neste caso deve-se verificar o relé montado por baixo da lâmpada e proceder eventualmente à sua substituição.

De seguida, verificar as superfícies de estanqueidade do farol traseiro e vedar, se necessário.

Boletim Informativo

