



Opel Vivaro

Model yılı: 2007 - 2008

Motor elektroniğinde fonksiyon arızası

Yukarıdaki araçlarda hasarlı bir motor kablo şebekesi fonksiyon arızalarına neden olabilir.

Motor kablo şebekesi, dolum havası borusunun plastik gövdesine sürtünebilir ve böylece hasar görebilir. Bu durum motor elektroniğinde farklı fonksiyon arızalarına neden olur.

Aşağıdaki şasi numarası sahip araçlar bundan etkilenmiş olabilir:

- 7 V 600002 - 8 V 627360
- 7 Y 719579 - 8 Y 725130

Sorunu çözmek için kablo şebekesi kontrol edilmeli, onarılmalı ve yeniden döşenmelidir.

Motor elektroniği fonksiyon arızalarına / arıza kodlarına ilişkin şikayetler bağlamında lütfen bu bilgiyi dikkate alın.

Flaş bilgi