



Lampelak skaller af

Ved køretøjer med orange blinklys lamper skaller lakken af

Nogle køretøjer af forskelligt fabrikat er kendetegnet ved et usædvanligt hvidt eller tydeligt anderledes blinklys. Dette skyldes, at den orange lak på lampens glaslegeme med tiden skaller af.

Ved første generation af disse lamper kunne lakken endog vise tegn på termisk svaghed. Da lakken udvider sig som følge af opvarmningen af lampen, opstår med tiden små ridser. Opløsningsprocessen bliver fremskyndet af indtrængende kondensvand. Nyere lamper har ikke disse problemer, da lakken i takt med videreudviklingen er blevet betydeligt mere varmebestandig og fastklæbende.

Ved eftersyn bør man være særlig opmærksom på lamperne og foretage udskiftning om nødvendigt.

